

## TABELAS DE TEMPO-PADRÃO DE SERVIÇOS POR MARCA E MODELOS DE VEÍCULOS

SERVIÇO		MODELOS FIAT						
COD.	ALIMENTAÇÃO	ELBA	FIORINO	PALIO/SIENA	PALIO WEEKEND	TEMPRA	TIPO	UNO
FA.01	Afogador Automático - Substituir	0.50	0.50	-	-	0.60	0.60	0.50
FA.02	Bocal do Reservatório de Combustível - Substituir	0.60	0.60	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60
FA.03	Bóia do Carburador - Substituir	1.00	1.00	-	-	1.50	1.50	1.00
FA.04	Bomba de Combustível - Medir Pressão	0.50	0.50	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50
FA.05	Bomba de Combustível - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FA.06	Braçadeira de Reservatório - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
FA.07	Cabo do Acelerador - Substituir	0.60	0.60	1.00	1.00	0.80	0.80	0.60
FA.08	Cabo de Afogador - Substituir	0.60	0.60	-	-	0.80	0.80	0.60
FA.09	Carburador - Limpar	1.50	1.50	-	-	2.00	2.00	1.50
FA.10	Carburador - Regular e C.O.	0.50	0.50	-	-	0.50	0.50	0.50
FA.11	Carburador - Substituir e Reg. C.O.	1.00	1.00	-	-	1.40	1.40	1.00
FA.12	Carburador - Verificar Abertura Positiva da Borboleta	1.00	1.00	-	-	1.50	1.50	1.00
FA.13	Carburador - Verificar Altura da Bóia	1.00	1.00	-	-	1.50	1.50	1.00
FA.14	Carburador - Verificar Sistemas de Desafogador	1.00	1.00	-	-	1.50	1.50	1.00
FA.15	Carburador - Verificar Volume de Injeção	1.00	1.00	-	-	1.50	1.50	1.00
FA.16	Coletor de Admissão - Remover e Instalar	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	2.50	2.00
FA.17	Filtro de Ar - Examinar ou Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
FA.18	Filtro de Combustível - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
FA.19	Índice de C.O. - Regular	0.50	0.50	-	-	0.60	0.60	0.50
FA.20	Limpeza Bico Ultra-som	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FA.21	Limpeza Carburador Ultra-som	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	1.00
FA.22	Limpeza TBI Ultra-som	-	1.00	-	-	1.00	1.00	1.00
FA.23	Mangueiras da Bomba para Carburador - Substituir	0.50	0.50	-	-	0.50	0.50	0.50
FA.24	Marcha Lenta - Examinar e Regular C.O.	0.50	0.50	0.30	0.30	0.60	0.60	0.50
FA.25	Motor de Partida a Frio - Testar	0.60	0.60	0.30	0.30	0.60	0.60	0.60
FA.26	Remover e Instalar Bico Multi	-	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	1.00
FA.27	Remover e Instalar Bico Single	-	0.50	-	-	0.50	0.50	0.50
FA.28	Reservatório de Combustível - Limpar	2.00	2.00	2.50	2.50	2.00	2.50	2.00
FA.29	Reservatório de Combustível - Partida Fria - Limpar	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
FA.30	Válvula de Estilete - Remover e Instalar (Agulha Bóia)	1.00	1.00	-	-	1.50	1.50	1.00



SERVIÇO		MODELOS FIAT						
COD.	ELÉTRICO-ELETRÔNICO	ELBA	FIORINO	PALIO/SIENA	PALIO WEEKEND	TEMPRA	TIPO	UNO
FE.01	Alternador - Revisão	2.50	2.50	2.50	3.00	2.70	2.70	2.50
FE.02	Alternador - Substituir	1.00	1.00	1.00	2.50	1.00	1.00	1.00
FE.03	Bateria - Remover e Instalar	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.20
FE.04	Bico Injetor Eletromagnético - Remover e Instalar Single	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FE.05	Bobina de Ignição - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
FE.06	Bóia do Reservatório de Combustível - Substituir	2.00	0.50	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50
FE.07	Bomba Elétrica de Combustível - Remover, Instalar e Testar	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FE.08	Cabo do Velocímetro - Substituir	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50
FE.09	Chicote Elétrico de Ligação do Sistema de Injeção - Substituir	-	2.50	3.00	3.00	3.50	3.50	2.50
FE.10	Comutador de Partida - Substituir	1.00	1.00	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00
FE.11	Conjunto de Farol - Substituir	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
FE.12	Eletroventilador - Substituir	-	0.40	0.60	0.60	0.40	0.40	0.40
FE.13	Interruptor de Óleo - Substituir	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30
FE.14	Interruptor de Ré - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FE.15	Interruptor de Temperatura - Substituir	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30
FE.16	Interruptor do Farol - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FE.17	Interruptor do Radiador - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FE.18	Leitura Unidade de Comando	-	1.00	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00
FE.19	Medidor de Fluxo de Ar - Substituir	-	0.40	0.60	0.60	0.40	0.40	0.40
FE.20	Motor de Partida - Revisão	2.50	2.50	2.50	2.50	2.80	2.80	2.50
FE.21	Painel de Instrumentos - Revisão	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.00
FE.22	Painel de Instrumentos - Substituir	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.00
FE.23	Partida Fria - Revisão	1.00	1.00	-	-	1.00	-	1.00
FE.24	Regular Ponto / Conferir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FE.25	Remover / Instalar Bico Multi Point	-	1.50	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50
FE.26	Revisar Distribuidor	1.50	1.50	-	-	1.50	1.50	1.50
FE.27	Sensor de Temperatura da Água - Remover e Instalar	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30
FE.28	Sonda de Lambda - Remover e Instalar	-	0.50	0.80	0.80	0.50	0.50	0.50
FE.29	Sonda de Temperatura do Ar - Remover e Instalar	-	0.50	0.80	0.80	0.50	0.50	0.50
FE.30	Unidade Elétrica do Computador de Bordo - Remover e Instalar	-	0.60	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60



SERVIÇO		MODELOS FIAT							
COD.	LATARIA	ELBA	FIORINO	PALIO/SIENA	PALIO WEEKEND	TEMPRA	TEMPRA VAN	TIPO	UNO
FL.01	Assoalho Caçamba	-	10.00	-	-	-	-	-	-
FL.02	Assoalho Dianteiro	-	-	-	-	-	-	14.00	-
FL.03	Assoalho Porta-malas	6.00	12.00	6.00	6.00	9.00	10.00	9.00	6.00
FL.04	Caixa ar Soleira	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
FL.05	Caixa da Roda Completa	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00
FL.06	Caixa de Estepe	-	-	-	-	-	6.00	9.00	-
FL.07	Caixa de Roda Traseiro	6.00	6.00	-	-	7.00	8.00	8.00	6.00
FL.08	Capô Dianteiro	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FL.09	Capô ou Tampa Traseiro	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00
FL.10	Coluna Central	4.00	-	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
FL.11	Grade Dianteiro	0.50	0.50	-	-	0.50	0.50	0.50	0.50
FL.12	Lateral Caçamba	-	8.00	-	-	-	-	-	-
FL.13	Lateral Dianteiro	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	6.00
FL.14	Lateral Traseiro Completa	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	12.00
FL.15	Longarina Dianteira	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	5.00
FL.16	Longarina Traseira	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	4.00
FL.17	Painel Dianteira Inferior	-	-	-	-	-	6.00	6.00	-
FL.18	Painel Dianteira Intermediário	-	-	3.00	3.00	3.00	-	-	-
FL.19	Painel Dianteira Superior	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	5.00
FL.20	Painel Traseiro	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
FL.21	Pára-choque	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
FL.22	Pára-lama Dianteira	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FL.23	Parede Traseira Completa Cabine	-	-	-	-	-	-	-	-
FL.24	Porta Dianteira	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FL.25	Porta Traseira Central	2.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00
FL.26	Tampa Caçamba	-	3.00	-	-	-	-	-	-
FL.27	Teto	10.00	10.00	10.00	14.00	12.00	14.00	10.00	10.00
FL.28	Teto Baú	-	12.00	-	-	-	-	-	-

SERVIÇO		MODELOS FIAT						
COD.	MOTOR	ELBA	FIORINO	PALIO/SIENA	PALIO WEEKEND	TEMPRA	TIPO	UNO
FM.01	Bomba D'Água - Substituir	2.50	1.50	3.50	3.50	6.00	6.00	1.50
FM.02	Bomba de Óleo - Substituir	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
FM.03	Cabeçote - Revisar ou Substituir	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	10.00
FM.04	Comando de Válvulas - Substituir	5.00	5.00	8.00	8.00	7.00	7.00	5.00
FM.05	Correia Dentada - Substituir	2.40	2.40	4.00	4.00	3.00	3.00	2.40
FM.05	Coxim Dianteira do Motor - Substituir	1.00	1.00	1.40	1.40	1.50	1.50	1.00
FM.07	Coxim do Motor (2 lados) - Substituir	1.80	1.80	3.00	3.00	2.50	2.50	1.80
FM.08	Distribuidor - Reparar	1.50	1.50	-	-	1.50	1.50	1.50
FM.09	Distribuidor - Substituir	0.40	0.40	-	-	0.60	0.60	0.40
FM.10	Filtro de Óleo - Substituir	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20
FM.11	Hélice do Ventilador - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.60	1.60	1.00
FM.12	Interruptor de Óleo - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
FM.13	Interruptor de Temperatura - Substituir	0.20	0.20	0.45	0.45	0.20	0.20	0.20
FM.14	Junta da Tampa de Válvulas - Substituir	0.30	0.30	1.00	1.00	0.50	0.50	0.30
FM.15	Junta do Cabeçote - Substituir	3.50	3.50	8.00	9.00	4.50	4.50	3.50
FM.16	Junta do Carter - Substituir	2.50	2.50	3.00	3.00	3.80	3.50	2.50
FM.17	Junta do Coletor da Admissão - Substituir	1.50	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50
FM.18	Limpeza do Sistema de Arrefecimento	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
FM.19	Mangueiras do Radiador - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FM.20	Motor - Regulagem Completa	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
FM.21	Motor - Remover e Instalar	4.50	4.50	5.00	5.00	7.80	7.60	4.50
FM.22	Motor - Reparar Completamente	21.00	21.00	21.00	21.00	24.00	24.00	21.00
FM.23	Motor - Substituir e Montar Componentes	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	9.00	7.50
FM.24	Ponto de Ignição - Regular	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.50	0.30
FM.25	Radiador - Substituir	0.70	0.70	1.50	1.50	1.00	1.00	0.70
FM.26	Retentor Dianteiro da Polia - Substituir	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
FM.27	Retentor Traseiro do Volante - Substituir	4.50	4.50	6.00	6.00	6.00	6.00	4.50
FM.28	Sensor Eletroventilador - Substituir (Bulbo)	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50
FM.29	Válvula Termostática	0.50	0.50	1.00	1.20	0.80	0.80	0.50
FM.30	Válvulas - Regular	1.50	1.50	2.50	2.50	2.50	2.50	1.50

SERVIÇO		MODELOS FIAT							
COD.	PINTURA	ELBA	FIORINO	PALIO/SIENA	PALIO WEEKEND	TEMPRA	TEMPRA VAN	TIPO	UNO
FP.01	Aro da Roda	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
FP.02	Assoalho Camp. Carga	7.00	10.00	-	-	6.00	9.00	6.00	6.00
FP.03	Assoalho por Baixo	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
FP.04	Assoalho Porta-malas	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00
FP.05	Cabina	-	7.00	-	-	-	-	-	-
FP.06	Calafetação Frente	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FP.07	Calafetação Pára-lama	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FP.08	Calafetação Teto	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FP.09	Calafetação Traseira	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FP.10	Calota	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00
FP.11	Capô Dianteiro	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	6.00
FP.12	Cobertura Pára-choque	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-
FP.13	Compartimento Motor	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
FP.14	Frente Completa	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	26.00
FP.15	Geral	60.00	65.00	60.00	65.00	65.00	70.00	65.00	60.00
FP.16	Lâmina Pára-choque	-	-	-	-	3.00	3.00	3.00	-
FP.17	Lateral Dianteira Caixa Roda	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
FP.18	Lateral Direita Completa	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00
FP.19	Lateral Traseira	7.00	12.00	7.00	7.00	6.00	8.00	6.00	7.00
FP.20	Painel Dianteiro	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
FP.21	Painel Traseiro	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00
FP.22	Pára-lama	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00
FP.23	Parede Divisória	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00
FP.24	Pintura Externa	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	48.00	45.00	45.00
FP.25	Polimento	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
FP.26	Porta	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
FP.27	Porta Dianteira	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	6.00
FP.28	Porta Lateral	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	6.00
FP.29	Spolier/Aerofólio cada peça	-	-	-	-	4.00	4.00	4.00	4.00
FP.30	Tampa Compartimento Carga	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00
FP.31	Tampa Traseira	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00
FP.32	Teto	8.00	6.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00







SERVIÇO		MODELOS FIAT						
COD.	TAPEÇARIA-VIDRAÇARIA	ELBA	FIORINO	PALIO/SIENA	PALIO WEEKEND	TEMPRA	TIPO	UNO
FV.01	Alça do Teto - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
FV.02	Bancos Traseiros - Remover e Instalar	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
FV.03	Braco da Porta (2 lados) - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
FV.04	Caneleta do Vidro da Porta Dianteira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FV.05	Espelho Retrovisor Externo Elétrico - Substituir	0.60	0.60	0.50	0.50	1.00	0.60	0.60
FV.06	Espelho Retrovisor Interno - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
FV.07	Fechadura da Tampa Traseira (porta-malas) - Substituir	0.70	0.50	0.50	0.50	0.50	0.70	0.50
FV.08	Fechadura de uma Porta - Substituir	0.70	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00	0.70
FV.09	Feixe do Quebra-vento Dianteiro - Substituir	-	0.20	-	-	0.20	-	0.20
FV.10	Forração Completa - Remover e Instalar	8.00	8.00	9.00	10.00	9.00	9.00	8.00
FV.11	Forração do Porta-malas - Substituir	1.50	1.50	2.00	3.00	2.50	2.50	1.50
FV.12	Guarnição da Porta Dianteira - Substituir	0.80	0.80	1.00	1.00	0.80	0.80	0.80
FV.13	Guarnição da Porta Traseira - Substituir	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00	0.80	0.80
FV.14	Guarnição do Pára-brisa - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50	2.00	1.50	1.50
FV.15	Maçaneta Externa da Porta Dianteira - Substituir	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
FV.16	Máquina de Vidro da Porta Dianteira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FV.17	Pára-sol (quebra-sol) - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
FV.18	Portas Dianteiras - Regular	0.50	0.50	0.50	2.50	0.50	0.50	0.50
FV.19	Quebra-vento Dianteiro - Substituir	-	1.20	-	-	-	-	-
FV.20	Revestimento do Teto - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00
FV.21	Todos os Tapetes - Substituir	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00
FV.22	Um Banco Dianteiro - Remover e Instalar	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
FV.23	Vidro da Porta Dianteira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FV.24	Vidro do Pára-brisa - Substituir	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	3.00	1.50
FV.25	Vidro Lateral - Substituir	1.00	-	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00
FV.26	Vidro Traseiro - Substituir	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	3.00	1.50

SERVIÇO		MODELOS FIAT						
COD.	TRANSMISSÃO	ELBA	FIORINO	PALIO/SIENA	PALIO WEEKEND	TEMPRA	TIPO	UNO
FT.01	Caixa de Mudanças - Remover e Colocar	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00	4.00	3.50
FT.02	Caixa de Mudanças - Reparar (Removida)	5.50	5.50	6.50	6.50	6.00	6.00	5.50
FT.03	Caixas Satélites - Reparar	4.50	4.50	5.00	5.00	5.00	5.00	4.50
FT.04	Coifa da Junta Homocinética - Substituir	1.00	1.00	1.20	1.20	1.50	1.50	1.00
FT.05	Coxim da Caixa de Mudanças - Substituir	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	1.00
FT.06	Diferencial - Reparar	4.50	4.50	5.00	5.00	5.00	4.50	4.50
FT.07	Embreagem - Regular	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
FT.08	Embreagem - Substituir e Revisão Articulada	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FT.09	Homocinética Externa - Substituir	1.00	1.00	1.20	1.20	1.50	1.50	1.00
FT.10	Homocinética Interna - Substituir	-	1.20	1.50	1.50	2.50	-	1.20
FT.11	Óleo da Caixa de Mudanças - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FT.12	Platô, Disco e Rolamento - Substituir	4.00	4.00	4.50	4.50	4.50	4.50	4.00
FT.13	Retentor do Seletor - Substituir	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00	1.0	0.80
FT.14	Retentor do Semi-eixo - Substituir	1.80	1.80	2.20	2.20	2.20	2.20	1.80
FT.15	Rolamentos do Semi-eixo - Substituir	1.60	1.60	-	-	1.60	1.60	1.60
FT.16	Semi-eixo - Substituir	1.60	1.60	2.00	2.00	2.00	2.00	1.60

SERVIÇO		MODELOS FORD									
COD.	ALIMENTAÇÃO	CORRIER	ECOSPORT	ESCORT	ESCORT ZETEC	F1000 / 4000	FIESTA	FOCUS	MONDEO	RANGER	VERSAILLES
FOA.01	Afogador Automático - Substituir			0.40		0.40					0.40
FOA.02	Bocal do Reservatório de Combustível - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40
FOA.03	Bóia do Carburador - Substituir			1.00		0.70					1.00
FOA.04	Bomba de Combustível - Medir a Pressão	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
FOA.05	Bomba de Combustível - Substituir	2.00	3.00	0.40	3.00	0.40	2.00	3.00	2.00	3.00	0.40
FOA.06	Braçadeira de Reservatório - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
FOA.07	Cabo do Acelerador - Substituir			0.40		0.50					0.40
FOA.08	Cabo do Afogador - Substituir			0.50		0.50					0.50
FOA.09	Carburador - Limpar			2.10		1.00					2.10
FOA.10	Carburador - Regular e C.O .			0.30		0.30					0.30
FOA.11	Carburador - Substituir e Reg. de C.O .			1.00		1.00					1.00
FOA.12	Carburador - Verificar Abertura Positiva da Borboleta			0.30		0.30					0.30
FOA.13	Carburador - Verificar Altura da Bóia			0.30		0.50					0.30
FOA.14	Carburador - Verificar Sistemas de Desafogador			0.30		0.30					0.30
FOA.15	Carburador - Verificar Voluma de Injeção			0.30		0.30					0.30
FOA.16	Coletor de Admissão - Remover e Instalar	2.00	3.00	1.00	3.00	0.60	2.00	3.00	2.00	3.00	0.50
FOA.17	Filtro de Ar - Examinar ou Substituir	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
FOA.18	Filtro de Combustível - Substituir	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30
FOA.19	Índice de C.O. - Regular			0.50		-					0.50
FOA.20	Limpeza Carburador Ultrason			-		1.00					1.00
FOA.21	Limpeza TBI			-		-					1.00
FOA.22	Mangueira de Poliuretano (Plástico)			1.00		1.00					1.00
FOA.23	Mangueiras da Bomba para Carburador - Substituir			0.40		-					0.40
FOA.24	Marcha Lenta - Examinar e Regular			0.30		0.40					0.30
FOA.25	Motor de Partida a Frio - Testar			0.50		0.50					0.50
FOA.26	Remover e Instalar Bico Multi	1.00	3.00	1.00	1.00	-	1.00	3.00	1.00	3.00	-
FOA.27	Remover e Instalar Bico Singo			0.50		-					0.50
FOA.28	Reservatório de Combustível - Limpar	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00
FOA.29	Reservatório de Combustível - Limpar			1.00		1.00					1.00
FOA.30	Válvula Estilete - Remover e Instalar			0.40		0.40					0.40



SERVIÇO		MODELOS FORD									
COD.	ELÉTRICO-ELETRÔNICO	CORRIER	ECOSPORT	ESCORT	ESCORT ZETEC	F1000 / F4000	FIESTA	FOCUS	MONDEO	RANGER	VERSAILLES
FOE.01	Alternador - Revisão	2.50	3.00	2.50	3.30	2.50	2.50	3.00	3.30	3.00	2.50
FOE.02	Alternador - Substituir	0.50	1.00	0.50	1.50	0.50	0.50	1.00	1.50	1.00	0.50
FOE.03	Bateria - Remover e Instalar	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
FOE.04	Bico Injetor Eletromagnético - Remover e Instalar	1.00	3.00	1.00	3.00	-	1.00	3.00	3.00	3.00	1.00
FOE.05	Bobina de Ignição - Substituir	1.00	1.00	0.40	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40
FOE.06	Bóia do Reservatório de Combustível - Substituir	1.00	3.00	1.00	1.00	0.70	1.00	3.00	1.00	3.00	0.50
FOE.07	Bomba Elétrica de Combustível - Remover, Instalar e Testar	2.00	3.00	1.00	3.00	-	2.00	3.00	3.00	3.00	1.00
FOE.08	Cabo do Velocímetro - Substituir	0.60	0.60	0.90	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
FOE.09	Chicote Elétrico de Ligação do Sistema de Injeção - Substituir	2.00	5.00	0.50	4.00	-	2.00	5.00	4.00	5.00	0.50
FOE.10	Comutador de Partida - Substituir	1.00	1.00	0.50	1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50
FOE.11	Conjunto de Farol - Substituir	1.00	3.00	0.70	1.00	-	1.00	3.00	1.00	3.00	0.50
FOE.12	Eletroventilador dos Bicos Injetores - Substituir	-	-	0.70	-	-	-	-	-	-	0.70
FOE.13	Interruptor de Óleo - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
FOE.14	Interruptor de Ré - Substituir	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
FOE.15	Interruptor de Temperatura - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
FOE.16	Interruptor do Farol - Substituir	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30
FOE.17	Interruptor do Radiador - Substituir	0.30	0.30	0.60	0.30	0.60	0.30	0.30	0.30	0.30	0.60
FOE.18	Leitura Computador Bordo	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FOE.19	Limpeza de Bico Injetor	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FOE.20	Medidor de Fluxo de Ar - Substituir	0.50	0.50	1.00	0.50	-	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00
FOE.21	Motor de Partida - Revisão	2.00	2.50	1.60	2.50	1.60	2.00	2.50	2.50	2.50	1.60
FOE.22	Painel de Instrumentos - Revisão	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00
FOE.23	Painel de Instrumentos - Substituir	2.00	4.00	2.50	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	1.20
FOE.24	Partida Fria - Revisão	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FOE.25	Regular Ponto	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50
FOE.26	Revisão Distribuidor	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	1.50
FOE.27	Sensor de Temperatura da Água - Remover e Instalar	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FOE.28	Sonda de Temperatura do Ar - Remover e Instalar	0.50	0.50	0.50	0.50	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FOE.29	Sonda Lambda - Remover e Instalar	0.50	0.50	0.50	0.50	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FOE.30	Unidade Elétrica do Computador de Bordo - Remover e Instalar	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

SERVIÇO		MODELOS FORD									
COD.	FREIO	CORRIER	ECOSPORT	ESCORT	ESCORT ZETEC	F1000 / F4000	FIESTA	FOCUS	MONDEO	RANGER	VERSAILLES
FOF.01	Cabo de Freio de Estacionamento - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
FOF.02	Cilindro de Roda Traseira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.00	1.00	-	1.00	1.00
FOF.03	Corretor de Frenagem - Regular	0.60	1.00	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
FOF.04	Corretor de Frenagem - Substituir	1.00	1.50	1.00	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.10
FOF.05	Disco de Freio - Substituir c/ lado	0.60	1.00	0.60	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60
FOF.06	Flexível do Freio da Roda Dianteira - Substituir dois lados	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FOF.07	Fluido de Freio - Substituir e Sangrar	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FOF.08	Freio das 4 Rodas - Revisão Sistema e Sangrar	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00
FOF.09	Freio de Estacionamento - Regular	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FOF.10	Freio de Serviço - Regular	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FOF.11	Hidrovácuo de Freio ou ServoFreio - Substituir	1.00	1.20	1.00	1.00	1.20	1.00	1.20	1.00	1.20	1.00
FOF.12	Jogo de Lonas de Freio Traseiro - Substituir 2 lados	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
FOF.13	Junta do coletor Admissão/Escape - Substituir	1.60	2.50	1.60	2.50	1.60	1.60	2.50	2.50	2.50	1.60
FOF.14	Pastilha de Freio - Substituir	0.60	1.00	0.60	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60
FOF.15	Pedal de Freio - Regular	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FOF.16	Pinça de Freio - Substituir c/roda dois lados	1.00	1.50	1.00	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00
FOF.17	Reparo de Cilindro Mestre - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
FOF.18	Reparo de Pinça de Freio - Substituir dois lados	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
FOF.19	Reservatório de Fluido de Freio - Remover, Limpar, Instalar s/Sanfra	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FOF.20	Retífica de Tambor de Freio	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	-	0.40	0.40
FOF.21	Retífica Disco de Freio	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
FOF.22	Sensor Indicador Nível de Fluido - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
FOF.23	Sistema de Freio Hidráulico - Sangrar	0.60	0.60	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50
FOF.24	Tambor de Freio Traseiro - Substituir c/ roda	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00
FOF.25	Tubo de Depressão do Servo Freio - Substituir	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
FOF.26	Válvula de Retenção do ServoFreio - Substituir	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

SERVIÇO		MODELOS FORD										
COD.	LATARIA	COURIER	ECOSPORT	ESCORT	ESCORT SW	ESCORT ZETEC	F1000 / F4000	FIESTA	FOCUS	MONDEO	RANGER	VERSAILLES
FOL.01	Assoalho do Porta Malas - Substituir	-	-	8.00	8.00	8.00	-	8.00	-	8.00	-	8.00
FOL.02	Caixa de Roda - Substituir	8.00	4.00	8.00	8.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	9.00
FOL.03	Caixa do Estepe - Substituir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL.04	Caixa do Estribo - Substituir	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
FOL.05	Capo do Motor - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FOL.06	Coluna de Porta - Substituir	6.00	10.00	6.00	6.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00	10.00	6.00
FOL.07	Grade - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FOL.08	Lateral Direita Completa - Substituir	-	-	10.00	10.00	10.00	-	10.00	-	10.00	-	12.00
FOL.09	Lateral Esquerda Completa - Substituir	-	-	10.00	10.00	10.00	-	10.00	-	10.00	-	12.00
FOL.10	Longarina Dianteira - Substituir	8.00	-	8.00	8.00	8.00	-	8.00	-	8.00	-	8.00
FOL.11	Longarina Traseira - Substituir	6.00	-	6.00	6.00	6.00	-	6.00	-	6.00	-	6.00
FOL.12	Painel dianteiro - Substituir	4.00	-	4.00	4.00	4.00	-	4.00	-	4.00	-	4.00
FOL.13	Painel Dianteiro - Substituir	-	-	6.00	-	-	8.00	-	-	-	-	6.00
FOL.14	Parachoque Dianteiro - Substituir	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00
FOL.15	Parachoque Traseiro - Substituir	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FOL.16	Paralama	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
FOL.17	Porta Dianteira - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FOL.18	Porta Traseira - Substituir	-	2.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FOL.19	Tampa Traseira ( Porta Malas ) - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FOL.20	Teto - Substituir	6.00	10.00	12.00	12.00	10.00	14.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.00



SERVIÇO		MODELOS FORD									
COD.	MOTOR	CORRIER	ECOSPORT	ESCORT	ESCORT ZETEC	F1000 / F4000	FIESTA	FOCUS	MONDEO	RANGER	VERSAILLES
FOM.01	Bomba D'Água - Substituir	3.00	3.00	2.50	5.00	2.50	3.00	3.00	3.50	3.00	2.00
FOM.02	Bomba de Óleo - Substituir	2.50	3.50	2.00	4.00	2.50	2.50	3.50	3.50	3.50	2.00
FOM.03	Cabeçote - Revisão	7.00	8.00	8.00	9.00	10.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00
FOM.04	Carvão Eletroventilador - Substituir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOM.05	Comando de Válvulas - Substituir	3.00	3.00	4.00	3.50	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.50
FOM.06	Correia Dentada - Substituir	-	2.50	2.50	3.00	-	-	2.50	3.00	2.50	2.50
FOM.07	Coxim Dianteiro do Motor - Substituir	1.20	1.20	1.20	1.50	-	02.0	1.20	1.20	1.20	1.20
FOM.08	Coxim do Motor - Substituir	1.20	1.20	2.00	1.50	2.00	1.20	1.20	1.20	1.20	2.00
FOM.09	Distribuidor - Reparar	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	1.50
FOM.10	Distribuidor - Substituir	-	-	0.60	-	0.80	-	-	-	-	0.60
FOM.11	Filtro de óleo - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
FOM.12	Hélice do Ventilador - Substituir	0.50	0.45	0.70	1.00	0.40	0.50	0.45	0.45	0.45	0.70
FOM.13	Interruptor de óleo - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
FOM.14	Interruptor de Temperatura - Substituir	0.40	0.40	0.30	0.45	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30
FOM.15	Junta da Tampa de Válvula - Substituir	1.00	1.30	0.50	2.00	0.60	1.00	1.30	1.30	1.30	0.50
FOM.16	Junta do Cabeçote - Substituir	4.50	4.00	5.00	5.00	5.50	4.50	4.00	4.00	4.00	5.00
FOM.17	Junta do Carter - Substituir	2.00	3.00	2.00	3.20	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00
FOM.18	Junta do Coletor de Admissão - Substituir	3.00	2.50	1.50	3.00	1.50	3.00	2.50	2.50	2.50	1.50
FOM.19	Limpeza Sistema de Arrefecimento	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
FOM.20	Mangueiras do Radiador - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
FOM.21	Motor - Regulagem Completa	3.00	4.00	3.00	5.00	-	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00
FOM.22	Motor - Remover e Instalar	8.00	10.00	5.00	10.00	9.00	8.00	10.00	9.00	10.00	5.00
FOM.23	Motor - Reparar Completamente - Removido	20.00	24.00	20.00	24.00	24.00	20.00	24.00	22.00	24.00	20.00
FOM.24	Ponto de Ignição - Regular	-	-	0.40	-	1.00	-	-	-	-	0.40
FOM.25	Radiador - Substituir e Limpeza Sistema	1.50	1.50	1.50	2.00	1.80	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
FOM.26	Retentor Dianteiro da Polia - Substituir	3.00	3.00	1.70	4.00	1.60	3.00	3.00	3.50	3.00	2.50
FOM.27	Retentor Traseiro do Volante - Substituir	8.00	9.00	6.00	8.00	10.00	8.00	9.00	9.00	9.00	6.00
FOM.28	Válvula Termostática - Substituir	1.20	1.50	0.80	2.00	0.50	1.20	1.50	1.50	1.50	0.70
FOM.29	Válvulas - Regular	1.50	-	1.00	-	1.00	1.50	-	-	-	1.00
FOM.30	Veículo Todo o Sistema	18.00	20.00	18.00	22.00	25.00	18.00	20.00	20.00	20.00	20.00

SERVIÇO		MODELOS FORD								
COD.	PINTURA	COURIER	ECOSPORT	ESCORT	ESCORT ZETEC	F1000 / F4000	FIESTA	FOCUS	RANGER	VERSAILLES
FOP.01	Assoalho Porta Malas	-	-	6.00	6.00	-	6.00	-	-	6.00
FOP.02	Caçamba Interna	10.00	12.00	-	-	12.00	-	12.00	12.00	-
FOP.03	Caixas de Estribo	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
FOP.04	Calafetação Frente	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FOP.05	Calafetação Paralama	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00
FOP.06	Calafetação Porta	2.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00
FOP.07	Calafetação Teto	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FOP.08	Calafetação Traseira	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FOP.09	Capo do Motor	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	8.00	8.00	6.00
FOP.10	Espelho Retrovisor Lateral	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FOP.11	Espoiler Laterais (Aerofólio)	-	-	4.00	4.00	-	-	-	-	4.00
FOP.12	Espoiler Porta Malas	-	-	4.00	4.00	-	-	-	-	4.00
FOP.13	Frente completa	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
FOP.14	Geral	60.00	80.00	60.00	60.00	80.00	60.00	80.00	80.00	65.00
FOP.15	Grade	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	4.00	2.00
FOP.16	Laterais Dianteiras Internas Caixas Rodas	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00
FOP.17	Lateral esq. e dir.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
FOP.18	Maçanetas Externas	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FOP.19	Painel Dianteiro	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00
FOP.20	Painel Traseiro	4.00	3.00	6.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	6.00
FOP.21	Parachoque Dianteiro Plástico	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00
FOP.22	Parachoque Traseiro Plástico	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00
FOP.23	Paralama	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00
FOP.24	Polimento Completo	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00
FOP.25	Porta	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00
FOP.26	Roda	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
FOP.27	Tampa Porta Malas	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00
FOP.28	Teto	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	6.00	8.00





SERVIÇO		MODELOS FORD									
COD.	TAPEÇARIA-VIDRAÇARIA	CORRIER	ECOSPORT	ESCORT	ESCORT ZETEC	F1000 / F4000	FIESTA	FOCUS	MONDEO	RANGER	VERSAILLES
FOV.01	Alça do teto - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
FOV.02	Bancos traseiros - Remover e Instalar	-	-	0.50	1.20	-	1.00	-	1.00	-	0.50
FOV.03	Braço da porta - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
FOV.04	Caneleta do vidro da porta dianteira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FOV.05	Desmontagem Montagem Interna Completa	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	10.00	6.00	8.00
FOV.06	Desmontagem Montagem Todos os Vidros	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
FOV.07	Espelho retrovisor externo - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FOV.08	Espelho retrovisor interno - Substituir	2.30	2.30	0.30	0.30	0.30	0.30	2.30	2.30	2.30	0.30
FOV.09	Fechadura da tampa traseira (porta malas) - Substituir	2.60	2.60	0.60	2.60	0.60	0.60	2.60	2.60	2.60	0.60
FOV.10	Fechadura de uma porta - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FOV.11	Feixo do quebra vento dianteiro - Substituir	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50
FOV.12	Forração da Porta Malas - Substituir	-	-	0.50	-	-	0.50	-	0.50	-	0.50
FOV.13	Guarnição da porta dianteira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FOV.14	Guarnição da porta traseira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FOV.15	Guarnição do parabrisa - Substituir	1.00	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50
FOV.16	Maçaneta Externa da porta dianteira - Substituir	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
FOV.17	Máquina de vidro da porta dianteira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FOV.18	Pára sol (quebra sol) - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
FOV.19	Portas dianteiras - Regular	2.50	0.50	0.30	0.50	0.40	0.50	0.50	2.50	0.50	0.30
FOV.20	Quebra vento dianteiro - Substituir	-	-	-	-	1.20	-	-	-	-	1.00
FOV.21	Revestimento do teto - Substituir	2.00	2.00	2.50	3.00	2.50	3.00	2.00	4.00	2.00	3.00
FOV.22	Todos os tapetes - Remover e Instalar C/ Bancos removidos	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
FOV.23	Um banco dianteiro - Remover e Instalar	0.60	0.60	0.30	2.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.30
FOV.24	Vidro da porta dianteira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
FOV.25	Vidro do parabrisa - Substituir	3.00	3.00	1.50	3.00	1.50	2.00	3.00	3.00	3.00	1.50
FOV.26	Vidro lateral - Substituir	-	-	1.00	2.00	-	2.00	-	2.00	-	1.00
FOV.27	Vidro traseiro - Substituir	3.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	1.00

SERVIÇO		MODELOS FORD									
COD,	TRANSMISSÃO	CORRIER	ECOSPORT	ESCORT	ESCORT ZETEC	F1000 / F4000	FIESTA	FOCUS	MONDEO	RANGER	VERSAILLES
FOT.01	Cabo da Embreagem - Substituir	1.50	-	1.00	1.50	1.00	1.50	-	1.50	-	1.00
FOT.02	Caixa de Mudanças - Remover e Colocar	4.00	3.50	4.00	5.00	3.00	4.00	3.50	5.00	3.50	4.00
FOT.03	Caixa de Mudanças - Reparar (Removida)	9.00	8.00	9.00	10.00	8.00	9.00	8.00	10.00	8.00	9.00
FOT.04	Coifa da Junta Homocinética - Substituir	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00
FOT.05	Coxim da Caixa de Mudanças - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50	-	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
FOT.06	Cruzetas / Transmissão - Substituir	-	2.00	-	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-
FOT.07	Diferencial - Reparar (Removido)	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00
FOT.08	Embreagem - Regular	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	0.50
FOT.09	Homocinética Externa - Substituir	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00
FOT.10	Homocinética Interna - Substituir	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00
FOT.11	Óleo da Caixa de Mudanças - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
FOT.12	Óleo da Transmissão Automática - Substituir	-	-	-	1.50	-	-	-	1.50	-	1.00
FOT.13	Retentor do Pinhão - Substituir (Removido)	3.50	2.00	3.50	4.00	2.00	3.50	2.00	4.00	2.00	3.50
FOT.14	Retentor do Semi Eixo - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FOT.15	Rolamento da Árvore Primária - Substituir	9.00	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00
FOT.16	Semi Eixo - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FOT.17	Substituir Embreagem	4.50	4.50	4.50	5.50	4.50	4.50	4.50	5.50	4.50	4.50

SERVIÇO		MODELOS CAMINHÃO GM E FORD			
COD.	ALIMENTAÇÃO	GM	FORD		
		D11000/13000/14000	F 4000	CARGO	F 12000
GFCA.01	Alavanca do Acelerador - Regular	0.30	0.20	0.30	0.30
GFCA.02	Bicos Injetores - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50
GFCA.03	Bicos Injetores (Bicos Removidos) - Testar	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCA.04	Bóia Pescador do Reservatório de Comb. - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCA.05	Bomba de Alimentação - Examinar	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCA.06	Bomba de Alimentação - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCA.07	Bomba Injetora - Regular Início de Injeção	2.00	2.00	2.00	2.00
GFCA.08	Bomba Injetora - Remover e Instalar	6.00	3.00	6.00	6.00
GFCA.09	Bomba Manual da Bomba de Combustível - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCA.10	Borboleta Freio Motor - Regular	0.50	-	0.50	0.50
GFCA.11	Coletor de Admissão - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50
GFCA.12	Elemento do Filtro de Ar – Examinar e Substituir	0.20	0.15	0.20	0.20
GFCA.13	Filtro de Combustível - Substituir	0.60	0.60	0.60	0.60
GFCA.14	Pré-Filtro de Combustível - Limpar a Tela	0.30	0.30	0.30	0.30
GFCA.15	Reservatório de Combustível - Limpar	2.00	2.00	2.00	2.00
GFCA.16	Reservatório de Combustível - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50
GFCA.17	Respiro do Reservatório de Combustível - Limpar	-	0.50	-	-
GFCA.18	Tubulação de Retorno - Examinar a Vedação	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCA.19	Tubulação de Injeção - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50
GFCA.20	Turbo Alimentador - Substituir	2.50	2.50	2.50	2.50
GFCA.21	Válvula de sobre Pressão (Alívio) Bomba Injetora - Substituir	1.00	-	1.00	1.00

SERVIÇO		MODELOS CAMINHÃO GM E FORD			
COD.	DIREÇÃO	GM	FORD		
		D11000/13000/14000	F 4000	CARGO	F 12000
GFCD.01	Barra de Direção do Braço Setor - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCD.02	Barra de Reação (Barra Tensora) - Substituir	-	1.50	-	-
GFCD.03	Bomba de Direção Hidráulica - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCD.04	Braço do Setor da Direção - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCD.05	Caixa de Direção Hidráulica - Reaperto dos Parafusos	0.30	0.30	0.30	0.30
GFCD.06	Caixa de Direção Mecânica - Reaperto dos Parafusos	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCD.07	Coluna da Direção - Substituir	2.00	1.80	2.00	2.00
GFCD.08	Direção Hidráulica - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50
GFCD.09	Direção Hidráulica - Substituir o Fluido	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCD.10	Direção Hidráulica (Sangrar) - Eliminar Ar	0.40	0.40	0.40	0.40
GFCD.11	Direção Mecânica - Remover, Instalar e Reparar	3.50	3.50	3.50	3.50
GFCD.12	Funcionamento Mecânico da Direção Hidráulica - Verificar	-	0.30	-	-
GFCD.13	Junta Universal da Coluna - Substituir	2.00	1.80	2.00	2.00
GFCD.14	Limitação Hidráulica Final - Regular	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCD.15	Parafusos Limitadores - Regular	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCD.16	Reservatório de Fluido da Bomba - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCD.17	Tensor da Bomba de Direção Hidráulica - Substituir	-	0.50	-	-
GFCD.18	Terminal Regulável - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCD.19	Volante da Direção - Centrar	0.40	0.40	0.40	0.40
GFCD.20	Volante da Direção - Substituir	0.40	0.40	0.40	0.40



SERVIÇO		MODELO CAMINHÃO GM E FORD			
COD.	ELÉTRICO-ELETRÔNICO	GM	FORD		
		D11000/13000/ 14000	F 4000	CARGO	F 12000
GFCE.01	Alternador - Substituir	0.60	0.60	0.60	0.60
GFCE.02	Alternador (Removido) - Reparar	2.50	2.50	2.50	2.50
GFCE.03	Bateria - Remover e Colocar	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCE.04	Bóia Reservatória - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCE.05	Bulbo de Temperatura da Água - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20
GFCE.06	Buzina Elétrica - Examinar, Regular e Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30
GFCE.07	Cabo de Velocímetro - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCE.08	Caixa de Fusíveis - Substituir	2.50	2.50	2.50	2.50
GFCE.09	Central Elétrica - Substituir	5.50	5.40	5.50	5.50
GFCE.10	Conjunto do Farol - Substituir	0.80	0.80	0.80	0.80
GFCE.11	Faróis - Regular	0.20	0.20	0.20	0.20
GFCE.12	Interruptor Combinado (Chave de Setas) - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCE.13	Interruptor da Luz de Freio - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30
GFCE.14	Interruptor de Tecla para Bloqueio do Diferencial - Substituir	0.20	-	0.20	0.20
GFCE.15	Lâmpada de um Pólo - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30
GFCE.16	Limpador de Pára-brisa - Remover, Reparar e Instalar	2.00	2.00	2.00	2.00
GFCE.17	Limpador de Pára-brisa - Substituir Palhetas	2.00	2.00	2.00	2.00
GFCE.18	Luz de Controle da Água no Painel	0.20	-	0.20	0.20
GFCE.19	Luz de Controle do Alternador - Substituir	0.20	-	0.20	0.20
GFCE.20	Luz de Controle Nível de Óleo do Motor - Substituir	0.20	-	0.20	0.20
GFCE.21	Manômetro da Pressão de Ar - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCE.22	Manômetro da Pressão de Óleo - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCE.23	Motor de Partida - Substituir	0.60	0.60	0.60	0.60
GFCE.24	Motor de Partida (Removido) - Reparar	2.00	2.00	2.00	2.00
GFCE.25	Painel de Instrumentos - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCE.26	Pisca Alerta - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCE.27	Pressão de Óleo (Cebolinha) do Motor - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30
GFCE.28	Relê de Farol - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30
GFCE.29	Velocímetro / Tacógrafo - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50

SERVIÇO		MODELOS CAMINHÃO GM E FORD			
COD.	FREIO	GM	FORD		
		D11000/13000/ 14000	F 4000	CARGO	F 12000
GFCF.01	Cabeçote do Compressor de Ar - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCF.02	Cilindro da Roda Dianteira (Tambor e Sapatas Removidas) - Substituir	0.80	0.60	0.80	0.80
GFCF.03	Cilindro da Roda Traseira (Tambor e Sapatas Removidas) - Substituir	0.80	0.60	0.80	0.80
GFCF.04	Cilindro Mestre - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCF.05	Cilindro Mestre (Removido) - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCF.06	Cuica do Freio Dianteiro - Substituir	1.00	-	1.00	1.00
GFCF.07	Folga de Pedal de Freio - Regular	0.20	0.20	0.20	0.20
GFCF.08	Freio de Estacionamento - Regular	0.50	0.40	0.50	0.50
GFCF.09	Freio de Serviço e de Estacionamento - Regular - Trocar Válvula	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCF.10	Freios de Serviços - Regular	0.50	0.40	0.50	0.50
GFCF.11	Lonas Dianteiras (Cubos Removidos) - Substituir	2.00	1.00	2.00	2.00
GFCF.12	Lonas Traseiras (Tambores Removidos) - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00
GFCF.13	Pistão e Cilindro (Camisa) do Compressor (Cabeçote Rem.) - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00
GFCF.14	Regulador de Pressão de Ar - Regular Pressão	1.00	-	1.00	1.00
GFCF.15	Reparo do Cilindro Mestre - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCF.16	Reservatório de Ar no Cassis (Externo) - Substituir	1.00	-	1.00	1.00
GFCF.17	Sistema de Freio - Sangrar	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCF.18	Tambor de Freio Dianteiro - (Removido) - Retificar	1.50	1.00	1.50	1.50
GFCF.19	Tambor de Freio Traseiro - (Removido) - Retificar	1.50	1.00	1.50	1.50
GFCF.20	Tambores Dianteiros - Remover e Instalar - Cada lado	1.50	1.50	1.50	1.50
GFCF.21	Tambores Dianteiros c/ Cubos - Remover e Instalar - Cada lado	1.50	1.50	1.50	1.50
GFCF.22	Tambores Traseiros - Remover e Instalar - Cada lado	2.00	1.50	2.00	2.00
GFCF.23	Tambores Traseiros c/ Cubos - Remover e Instalar - Cada lado	1.50	1.50	1.50	1.50
GFCF.24	Um Cilindro Combinado de Freio da Roda no Segundo Eixo - Substituir	-	-	1.00	-
GFCF.25	Válvula de Alívio - Regular Pressão	1.00	-	1.00	1.00
GFCF.26	Válvula de Alívio - Substituir	1.00	-	1.00	1.00
GFCF.27	Válvula do Compressor de Ar (Cabeçote Removido) - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCF.28	Válvula Pedal - Remover e Instalar	1.00	-	1.00	1.00
GFCF.29	Válvula Reguladora de Pressão - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00

SERVIÇO		MODELOS CAMINHÃO GM E FORD			
COD.	LATARIA	GM	FORD		
		D11000/13000/14000	F 4000	CARGO	F 12000
GFCL.01	Cabine	40.00	38.00	40.00	40.00
GFCL.02	Capô	5.00	5.00	4.00	5.00
GFCL.03	Coluna Superior da Porta	5.00	5.00	4.00	5.00
GFCL.04	Curvão Traseiro	6.00	6.00	-	6.00
GFCL.05	Estribo	5.00	-	3.00	5.00
GFCL.06	Frente Completa	8.00	8.00	8.00	8.00
GFCL.07	Frontal	7.00	7.00	7.00	7.00
GFCL.08	Grade	5.00	-	-	5.00
GFCL.09	Lateral	5.00	5.00	5.00	5.00
GFCL.10	Lateral	7.00	7.00	6.00	7.00
GFCL.11	Longarina	8.00	8.00	8.00	8.00
GFCL.12	Máscara da Grade	7.00	-	-	7.00
GFCL.13	Óculos do Para-brisa	5.00	5.00	5.00	5.00
GFCL.14	Painel Completo	8.00	8.00	8.00	8.00
GFCL.15	Painel de Instrumentos	4.00	4.00	4.00	4.00
GFCL.16	Painel Inferior	7.00	7.00	6.00	7.00
GFCL.17	Painel Superior	7.00	7.00	7.00	7.00
GFCL.18	Pára-choque	4.00	4.00	4.00	4.00
GFCL.19	Pára-lama	6.00	6.00	4.00	6.00
GFCL.20	Parede Traseira	10.00	10.00	10.00	10.00
GFCL.21	Porta	3.00	3.00	3.00	3.00
GFCL.22	Quadro do Radiador	3.00	3.00	3.00	3.00
GFCL.23	Saia do Frontal	6.00	6.00	7.00	6.00
GFCL.24	Saia do Pára-lama	4.00	4.00	-	4.00
GFCL.25	Teto	7.00	7.00	7.00	7.00
GFCL.26	Torpedo Externo	7.00	7.00	5.00	7.00
GFCL.27	Torpedo Interno	8.00	8.00	8.00	8.00
GFCL.28	Trocar Chassis	10.00	10.00	10.00	10.00

SERVIÇO		MODELOS CAMINHÃO GM E FORD			
COD.	MOTOR	GM	FORD		
		D11000/13000/14000	F 4000	CARGO	F 12000
GFCM.01	Anéis dos Pistões e Casquilos - Substituir	20.00	15.00	20.00	20.00
GFCM.02	Bomba D'Água - Reapertar (Bomba D`Água Removida)	1.50	1.00	1.50	1.50
GFCM.03	Bomba D'Água - Substituir	1.00	2.00	1.00	1.00
GFCM.04	Bomba de Óleo (Sem Carter) - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCM.05	Cabeçote - Instalar	7.00	4.00	7.00	7.00
GFCM.06	Cabeçote - Revisão	1.00	3.00	1.00	1.00
GFCM.07	Cabeçotes - Instalar (Motor removido)	3.00	2.50	2.50	3.00
GFCM.08	Camisas e Pistões (Kits) - Substituir	25.00	15.00	-	25.00
GFCM.09	Coletor de Escapamento - Substituir	1.60	1.00	1.60	1.60
GFCM.10	Compressão do Motor - Medir (sem injetores)	1.50	1.50	1.50	1.50
GFCM.11	Elemento do Filtro de Óleo - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20
GFCM.12	Interruptor de Óleo (Cebolinha) - Substituir	0.30	0.20	0.30	0.30
GFCM.13	Interruptor de Temperatura (Bulbo) - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30
GFCM.14	Junta da Tampa de Válvulas - Substituir	0.50	0.60	0.50	0.50
GFCM.15	Junta do Cabeçote - Substituir	8.00	5.50	4.00	8.00
GFCM.16	Junta do Carter - Substituir	2.00	1.00	2.00	2.00
GFCM.17	Mangueiras Superior do Motor ao Radiador - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCM.18	Motor - Remover / Instalar	5.00	9.00	5.00	5.00
GFCM.19	Motor - Reparar Completamente - (Remover, Medir, Instalar, Ajustar)	40.00	24.00	40.00	40.00
GFCM.20	Parafusos dos Cabeçotes - Reapertar	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCM.21	Polia da Árvore de Manivelas - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCM.22	Radiador - Substituir	1.00	0.80	1.00	1.00
GFCM.23	Radiador de Óleo - Substituir	-	-	3.50	-
GFCM.24	Retentor Dianteira da Polia - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00
GFCM.25	Todas as Mangueiras do Sistema de Arrefecimento - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCM.26	Válvula Termostática - Substituir	0.70	0.60	0.70	0.70
GFCM.27	Válvulas - Regular Reparo	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCM.28	Ventilador (Radiador Removido) - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50

SERVIÇO		MODELOS CAMINHÃO GM E FORD			
COD.	PINTURA	GM	FORD		
		D11000/13000/14000	F 4000	CARGO	F 12000
GFCP.01	Cabine - Completa	75.00	70.00	80.00	75.00
GFCP.02	Cabine - Externa	50.00	45.00	45.00	50.00
GFCP.03	Canto Curvo	3.00	3.00	3.00	3.00
GFCP.04	Capô	7.00	7.00	3.00	7.00
GFCP.05	Chapa traseira	4.00	4.00	5.00	4.00
GFCP.06	Chassis com Lavagem	4.00	4.00	4.00	4.00
GFCP.07	Curvão Traseiro	3.00	3.00	3.00	3.00
GFCP.08	Estribo	3.00	2.00	2.00	2.00
GFCP.09	Frente Completa	38.00	35.00	28.00	38.00
GFCP.10	Frontal	3.00	3.00	3.00	3.00
GFCP.11	Grade	2.00	2.00	2.00	2.00
GFCP.12	Lateral da Cabina	5.00	4.00	5.00	5.00
GFCP.13	Lateral Dianteira	7.50	8.00	4.00	7.50
GFCP.14	Máscara de Grade	6.00	5.00	6.00	6.00
GFCP.15	Óculos do Pára-brisa	4.00	4.00	2.00	4.00
GFCP.16	Painel de Instrumentos	2.00	2.00	2.00	2.00
GFCP.17	Painel Inferior	2.00	2.00	3.00	2.00
GFCP.18	Painel Superior	2.00	2.00	2.00	2.00
GFCP.19	Pára-choque	3.00	3.00	3.00	3.00
GFCP.20	Pára-lama	3.00	3.00	2.50	3.00
GFCP.21	Parede Traseira	3.00	3.00	3.00	3.00
GFCP.22	Porta	5.00	6.00	5.00	5.00
GFCP.23	Quadro Radiador	2.00	2.00	2.00	2.00
GFCP.24	Quatro Rodas	1.50	1.00	1.50	1.50
GFCP.25	Saia do Frontal	3.00	3.00	3.00	3.00
GFCP.26	Teto	4.00	4.00	5.00	4.00
GFCP.27	Torpedo	4.00	4.00	4.00	4.00

SERVIÇO		MODELOS CAMINHÃO GM E FORD			
COD.	TRANSMISSÃO	GM	FORD		
		D11000/13000/14000	F 4000	CARGO	F 12000
GFCT.01	Alavanca da Caixa de Mudanças - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50
GFCT.02	Árvore de Transmissão (Cardan) - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCT.03	Caixa de Mudanças - Remover e Instalar	4.00	4.00	5.00	4.00
GFCT.04	Caixa de Mudanças (Removido) - Reparar	6.00	5.00	6.00	6.00
GFCT.05	Caixa de Satélite (Removido) - Reparar	3.00	3.00	3.00	3.00
GFCT.06	Coroa, Caixa de Satélite (No Veículo) - Remover e Instalar	10.00	9.80	10.00	10.00
GFCT.07	Cruzeta da Árvore de Transmissão (Cardan) - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50
GFCT.08	Eixo Traseiro - (Removido) - Reparar	5.00	4.80	5.00	5.00
GFCT.09	Eixo Traseiro - Remover e Instalar	6.00	4.00	6.00	6.00
GFCT.10	Eixo Traseiro - Trocar Óleo	0.30	0.20	0.30	0.30
GFCT.11	Engraxadeira do Cardan - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30
GFCT.12	Guarda-pó da Alavanca da Caixa de Mudanças - Substituir	0.50	0.30	0.50	0.50
GFCT.13	Junta da Tampa do Diferencial - Substituir	3.50	3.50	1.00	3.50
GFCT.14	Óleo de Caixa de Mudanças -Trocar	0.50	0.30	0.50	0.50
GFCT.15	Pinhão, Coroa, Caixa Satélite (Removido) - Reparar	5.00	4.80	5.00	5.00
GFCT.16	Prisioneiro da Roda ao Cubo (Rodas Removidas) - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCT.17	Respiro da Caixa de Mudanças - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20
GFCT.18	Respiro do Eixo Traseiro - Limpar	0.30	0.30	0.30	0.30
GFCT.19	Retentor do Pinhão (No veículo) - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50
GFCT.20	Tampa da Caixa de Mudanças (Trambulador) (Cx. removida) - Rem. e Instalar	0.50	0.50	0.50	0.50
GFCT.21	Tampa Dianteira da Caixa de Mudanças (Removida) - Eliminar Vazamento	1.00	1.00	1.00	1.00
GFCT.22	Tampa Traseira da Caixa de Mudanças - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50
GFCT.23	Um Cubo de Rodas - Substituir Retentores - Incluindo troca de Lona	2.00	2.00	2.00	2.00
GFCT.24	Um Semi-eixo - Substituir e Trocar Semi-árvore Traseira	0.60	0.60	0.60	0.60

SERVIÇO		MODELOS GM									
COD.	ALIMENTAÇÃO	ASTRA	BLAZER	CELTA	CORSA / SW / PICK-UP	D20 / SILVERADO	IPANEMA	KADETT	MERIVA	S10	VECTRA
GA.01	Bocal do Reservatório de Combustível - Substituir	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
GA.02	Bóia de Carburador - Substituir	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
GA.03	Bomba de Combustível - Medir Pressão	-	0.50	0.70	0.70	-	0.50	0.50	0.70	0.50	0.70
GA.04	Bomba de Combustível - Substituir	-	3.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.00	0.60
GA.05	Cabo de Acelerador - Substituir	-	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	0.50
GA.06	Cabo de Afogador - Substituir	-	-	-	-	0.50	0.50	0.50	-	-	-
GA.07	Carburador - Limpar	-	-	-	-	-	1.50	1.50	-	-	-
GA.08	Carburador - Regular e C.O.	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
GA.09	Carburador - Substituir e Reg. C.O.	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
GA.10	Carburador - Verificar altura da Bóia	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-
GA.11	Carburador - Verificar volume de Injeção	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
GA.12	Coletor de Admissão - Remover e Instalar	-	2.00	2.00	2.00	1.40	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
GA.13	Filtro de Ar - Examinar ou Substituir	-	0.30	0.60	0.60	0.30	0.30	0.30	0.60	0.30	0.60
GA.14	Filtro de Combustível - Substituir	-	0.40	0.30	0.30	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
GA.15	Índice de C.O. - Regular	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-
GA.16	Limpar Reservatório Partida Fria	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-
GA.17	Limpeza Bico Ultrasom	-	1.00	1.00	1.00	2.50	1.00	1.00	1.50	1.00	1.50
GA.18	Limpeza Carburador Ultrasom	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
GA.19	Limpeza TBI Ultrasom	-	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	-
GA.20	Mangueiras da Bomba para Carburador - Substituir	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-
GA.21	Marcha Lenta - Examinar e Regular C.O.	-	-	-	-	-	0.30	0.30	0.30	-	0.30
GA.22	Motor de Partida a Frio - Testar	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20	-	-	-
GA.23	Remover e Instalar Bico Multi	-	1.00	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00
GA.24	Remover e Instalar Bico Singol	-	0.50	0.50	0.50	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
GA.25	Tanque de Combustível - Limpar	-	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	3.00	2.50





SERVIÇO		MODELOS GM									
COD.	ELÉTRICO-ELETRÔNICO	ASTRA	BLAZER	CELTA	CORSA/S W/PICK UP	D20 / SILVERADO	IPANE MA	MERIVA	KADETT	S10	VECTRA
GE.01	Alternador - Revisão	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	0.70	2.50	2.50
GE.02	Alternador - Substituir	0.78	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.70	0.70	0.60
GE.03	Bateria - Remover e Instalar	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
GE.04	Bico Injetor Eletromagnético - Remover e Instalar	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	-	0.50	0.50	-
GE.05	Bobina de Ignição - Substituir	0.50	1.00	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30	1.00	0.30
GE.06	Bóia do Reservatório de Combustível - Substituir	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.50	1.00	2.00	2.00	1.00
GE.07	Bomba Elétrica de Combustível - Remover, Instalar e Testar	1.00	2.00	-	-	1.00	1.00	-	1.00	2.00	-
GE.08	Cabo do Velocímetro - Substituir	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
GE.09	Chicote Elétrico de Ligação do Sistema de Injeção - Substituir	2.00	2.00	0.70	0.70	-	1.20	1.20	1.20	2.00	1.20
GE.10	Comutador de Partida - Substituir	1.00	1.00	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	0.50
GE.11	Conjunto de Farol - Substituir	1.00	1.00	1.20	1.20	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00	0.80
GE.12	Interruptor de Óleo - Substituir	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50	0.30
GE.13	Interruptor de Ré - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
GE.14	Interruptor de Temperatura - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40
GE.15	Interruptor do Farol - Substituir	0.50	0.80	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50	0.30
GE.16	Interruptor do Radiador - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
GE.17	Leitura Unidade de Comando	?	?	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00
GE.18	Medidor de Fluxo de Ar - Substituir	0.30	0.30	-	-	-	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
GE.19	Motor de Partida - Revisão	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
GE.20	Painel de Instrumentos - Substituir	32.00	3.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	3.00	1.50
GE.21	Partida Fria - Revisão	0.50	0.50	-	-	-	0.50	-	0.50	0.50	-
GE.22	Regular Ponto / Conferir	-	-	0.50	0.50	-	0.50	0.50	0.50	-	0.50
GE.23	Revisar Distribuidor	-	-	1.50	1.50	-	1.50	1.50	1.50	-	1.50
GE.24	Sensor de Temperatura da Água - Remover e Instalar	0.50	1.00	1.20	1.20	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
GE.25	Sonda de Lambda - Remover e Instalar	0.50	0.50	0.50	0.50	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
GE.26	Sonda de Temperatura do Ar - Remover e Instalar	0.50	0.50	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30	0.50	0.30
GE.27	Unidade Elétrica do Comput.de Bordo - Remover e Instalar	?	?	-	-	-	1.00	1.00	1.00	-	1.00

SERVIÇO		MODELOS GM									
COD.	FREIO	ASTRA	BLAZER	CELTA	CORSA SW	D20 / SILVE RADO	IPANEMA	KADETT	MERIVA	S10	VECTRA
GF.01	Cabo de Freio de Estacionamento - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
GF.02	Cilindro da Roda Tras. - Substituir e Sangrar	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
GF.03	Corretor de Frenagem - Substituir - Equalizadora	0.70	-	-	-	1.50	0.40	0.40	0.70	0.70	0.70
GF.04	Disco de Freio - Substituir - Cada Lado	1.00	1.00	0.70	0.70	1.00	0.70	0.70	1.00	1.00	1.00
GF.05	Flexível do Freio da Roda Diant. - Substituir - (2 Lados)	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	1.00	1.30
GF.06	Fluido de Freio - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
GF.07	Freio das 4 Rodas - Examinar Sistema e Sangrar	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
GF.08	Freio de Estacionamento - Regular	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
GF.09	Hidrovácuo de Freio ou Servo Freio - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.20	1.00
GF.10	Jogo de Lonas de Freio Tras. (2 Lados)	1.50	1.00	1.00	1.00	1.50	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50
GF.11	Mangueiras do Servo Freio - Substituir	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
GF.12	Pastilha de Freio (2 Lados) - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
GF.13	Pedal de Freio - Regular	0.60	0.50	0.60	0.60	0.70	0.50	0.50	0.60	0.50	0.60
GF.14	Pinça de Freio - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
GF.15	Reparo de Cilindro Mestre - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
GF.16	Reservatório Fluido de Freio - Remover, Limpar e Instalar	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
GF.17	Retífica de Tambor de Freio Hora Máquina	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
GF.18	Retífica Disco de Freio Hora Máquina	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
GF.19	Sensor Indicador Nível de Fluido - Substituir	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40
GF.20	Sistema de Freio Hidráulico - Sangrar	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50
GF.21	Tambor de Freio Tras. - Substituir - Cada Roda	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00	0.80	0.80	0.80	1.00	0.80
GF.22	Válvula de Retenção do Servo Freio - Substituir	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	0.40	0.40	0.40	0.60	0.40

SERVIÇO		MODELOS GM										
COD.	LATARIA	ASTRA	BLAZER	CELTA	CORSA	CORSA SW	D20 / SILVERADO	IPANEMA	KADETT	MERIVA	S10	VECTRA
GL.01	Assoalho porta-malas - Substituir	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	-	10.00	10.00	12.00	-	12.00
GL.02	Caçamba - Substituir	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	6.00	-
GL.03	Caixa do Estepe - Substituir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GL.04	Caixa roda - Substituir	8.00	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
GL.05	Capo do Motor - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
GL.06	Coluna da Porta - Substituir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GL.07	Folha da Porta - Substituir	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
GL.08	Grade	0.50	1.00	-	-	-	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	0.50
GL.09	Lateral traseira - Substituir	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
GL.10	Longarina dianteira - Substituir	4.00	-	4.00	4.00	4.00	-	4.00	4.00	5.00	-	5.00
GL.11	Longarina tras. - Substituir	4.00	-	4.00	4.00	4.00	-	4.00	4.00	5.00	-	5.00
GL.12	Painel dianteiro - Substituir	6.00	8.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00
GL.13	Painel traseiro - Substituir	6.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	10.00	6.00
GL.14	Para-choque dianteiro - Substituir	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.0	3.00
GL.15	Para-choque traseiro - Substituir	1.00	2.01	2.01	2.01	1.00	2.01	1.00	1.00	3.50	2.1	3.50
GL.16	Paralama dianteiro	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00
GL.17	Porta dianteira - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
GL.18	Porta traseira - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	2.00	-	2.00	-	2.00
GL.19	Tampa traseira (Porta Malas) - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
GL.20	Teto - Substituir	12.00	16.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.00	12.00	12.00	10.00	12.00

SERVIÇO		MODELOS GM										
COD.	MOTOR	ASTRA	BLAZER	CELTA	CORSA	CORSA SW	D20 / SILVERADO	IPANEMA	KADETT	MERIVA	S10	VECTRA
GM.01	Bomba D'Água - Substituir	3.00	2.50	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.50	2.60
GM.02	Bomba de Óleo - Substituir	4.50	4.50	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00
GM.03	Cabeçote - Revisão	7.00	8.00	6.00	6.00	6.00	7.50	6.00	6.00	8.50	7.30	8.50
GM.04	Comando de Válvulas - Substituir	4.50	5.00	4.50	4.50	4.50	6.00	4.70	4.70	5.00	4.50	5.00
GM.05	Correia Dentada - Substituir	2.45	2.45	2.00	2.00	2.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
GM.06	Coxim Diant. do Motor - Substituir	2.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.00	1.50	1.50	1.50	1.20	1.50
GM.07	Coxim do Motor - Substituir	2.50	2.50	2.00	2.00	2.00	1.00	2.10	2.10	2.20	2.00	2.20
GM.08	Distribuidor - Reparar	-	-	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	-	1.50
GM.09	Distribuidor - Substituir	-	-	0.50	0.50	0.45	-	0.50	0.50	0.50	-	0.50
GM.10	Filtro de Óleo - Substituir	0.35	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30
GM.11	Hélice do Ventilador - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
GM.12	Interruptor de Óleo - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30
GM.13	Interruptor de Temperatura - Substituir	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40
GM.14	Junta da Tampa de Válvulas - Substituir	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40
GM.15	Junta do Cabeçote - Substituir	5.00	5.00	4.50	4.50	4.50	6.00	4.50	4.50	5.00	5.00	5.00
GM.16	Junta do Carter - Substituir	3.00	2.30	3.50	3.50	1.50	4.50	3.50	3.50	3.50	2.00	3.50
GM.17	Junta do Coletor da Admissão/Escape - Substituir	3.00	3.00	2.50	2.50	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	3.00	2.50
GM.18	Limpeza do Sistema de Arrefecimento	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
GM.19	Mangueiras do Radiador - Substituir	2.20	1.50	2.20	2.20	1.20	2.10	2.10	2.10	2.50	1.20	2.50
GM.20	Motor - Regulagem Completa	5.00	4.00	3.00	3.00	3.00	-	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00
GM.21	Motor - Remover e Instalar	9.00	8.00	4.00	4.00	6.00	7.00	5.50	5.50	6.50	8.00	6.50
GM.22	Motor - Reparar Completamente - Removido	20.00	22.00	20.00	20.00	18.00	25.00	20.00	20.00	22.00	20.00	22.00
GM.23	Ponto de Ignição - Regular	0.30	-	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	-	0.30
GM.24	Radiador - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
GM.25	Motor, Câmbio, Suspensão, Sangrar Freio, Sistema de Arrefecimento - Remover e Instalar para serviços de lataria e pintura	22.00	24.00	16.00	16.00	18.00	24.00	18.00	18.00	18.00	22.00	18.00
GM.26	Retentor Diant.da Polia - Substituir	3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.00	2.00	3.00
GM.27	Retentor Tras. do Volante ou Gacheta - Substituir	6.50	6.00	5.00	5.00	5.00	10.00	7.50	7.50	10.00	6.00	10.00
GM.28	Válvula Termostática - Substituir	1.20	1.20	1.20	1.20	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
GM.29	Válvulas - Regular	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-

SERVIÇO		MODELOS GM									
COD.	PINTURA	ASTRA	BLAZER	CELTA	CORSA	D20 / SILVERADO	IPANEMA	MERIVA	KADETT	S10	VECTRA
GP.01	Assoalho porta-malas	5.00	5.00	5.00	5.00	-	5.00	5.00	5.00	-	5.00
GP.02	Caçamba Interna	-	-	-	-	25.00	-	-	-	20.00	-
GP.03	Caixa Roda Dianteira	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00
GP.04	Caixas de Estribo	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00
GP.05	Calafetação capô	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00
GP.06	Calafetação Para-lama	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00
GP.07	Calafetação porta	1.00	2.00	1.50	1.50	2.00	1.50	1.50	1.50	2.00	1.50
GP.08	Calafetação teto	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
GP.09	Calafetação traseira	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
GP.10	Capo do Motor	6.00	7.00	6.00	6.00	8.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00
GP.11	Espelho Retrovisor Lateral	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
GP.12	Espoiler laterais	4.00	-	4.00	4.00	-	-	4.00	-	-	4.00
GP.13	Espoiler Porta-malas Aerofolio	5.00	-	5.00	5.00	-	-	4.00	4.00	-	4.00
GP.14	Frente completa	25.00	28.00	25.00	25.00	30.00	25.00	25.00	25.00	28.00	25.00
GP.15	Grade	2.00	2.00	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
GP.16	Lateral traseira	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
GP.17	Maçanetas externas	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
GP.18	Painel dianteiro	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
GP.19	Painel traseiro	5.00	4.00	6.00	6.00	3.00	4.00	6.00	5.00	4.00	6.00
GP.20	Para-choque dianteiro Plástico	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
GP.21	Para-choque traseiro Plástico	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
GP.22	Paralama Dianteiro	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
GP.23	Pintura Geral	70.00	110.00	65.00	65.00	100.00	75.00	70.00	70.00	100.00	70.00
GP.24	Polimento	8.00	10.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00
GP.25	Porta	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00
GP.26	Porta Traseira	6.00	7.00	-	-	7.00	-	6.00	-	-	6.00
GP.27	Roda	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
GP.28	Tampa do Porta Malas	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00
GP.29	Teto	8.00	12.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00

SERVIÇO		MODELOS GM										
COD.	SUSPENSÃO DIANTEIRA	ASTRA	BLAZER	CARAVAN 4CC e OPALA	CELTA	CORSA/ SW/PIC K UP	D20 / SILVERADO	IPANEMA	KADETT	MERIV A	S10	VECTRA
GSD.01	Amortecedor - Substituir - 1 Lado	1.50	0.60	0.50	1.50	1.50	0.50	1.50	1.50	1.50	0.60	1.50
GSD.02	Bucha da Balança Superior - Substituir	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-	2.50	-
GSD.03	Bucha do Estabilizador - Substituir	0.50	1.00	1.00	0.60	0.60	-	-	-	-	1.00	-
GSD.04	Bucha do Tensor - Substituir	-	1.50	1.20	-	-	-	-	-	-	1.50	-
GSD.05	Coluna da Suspensão - Substituir - 1 Lado	1.80	-	-	1.80	1.80	-	1.80	1.80	1.80	-	1.80
GSD.06	Cubo da Roda - Substituir	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
GSD.07	Estabilizador - Substituir	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-
GSD.08	Manga de Eixo - Substituir	1.20	1.50	1.50	-	-	2.00	-	-	1.20	1.50	1.20
GSD.09	Mola Heliocoidal - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
GSD.10	Parafuso da Roda - Substituir	0.20	0.50	1.00	0.20	0.20	1.00	0.20	0.20	0.20	0.50	0.20
GSD.11	Pivô Inferior - Substituir	1.50	1.20	1.20	1.50	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	1.20	1.60
GSD.12	Pivô Superior	-	1.20	1.20	-	-	-	-	-	-	1.20	-
GSD.13	Retentor da Roda - Substituir	-	0.80	1.00	-	-	1.00	-	-	-	0.80	-
GSD.14	Rolamento da Roda - Ajustar	-	0.50	0.50	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-
GSD.15	Rolamento da Roda - Substituir	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
GSD.16	Rolamento Superior do Amortecedor - Substituir	1.50	-	-	1.50	1.50	-	1.50	1.50	1.50	-	1.50
GSD.17	Suspensão Dianteira - Reapertar	0.50	0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.80	0.50

SERVIÇO		MODELOS GM										
COD.	SUSPENSÃO TRASEIRA	ASTRA	BLAZER	CELTA	CORSA/SW/ PICK UP	D20	IPANEMA	KADETT	MERIVA	S10	SILVERADO	VECTRA
GST.01	Amortecedor - Substituir	1.50	0.50	1.50	1.50	0.50	1.50	1.50	1.50	0.50	0.50	1.50
GST.02	Amortecedor - Testar	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
GST.03	Batente da Mola Heliocoidal - Substituir	0.50	-	0.50	0.50	-	0.40	0.40	0.50	-	-	0.50
GST.04	Borracha do Falcão ou Balança Traseira - Substituir	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00	2.00	-	-	2.00
GST.05	Bucha da Barra do Tensor - Substituir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GST.06	Conjunto da Suspensão - Reaperto Geral	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
GST.07	Eixo Traseiro - Substituir	2.80	3.00	2.80	2.80	3.00	2.80	2.80	2.80	3.00	3.00	2.80
GST.08	Mangueira de Poliuretano das Molas (Plástico) - Substituir	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00	2.00	-	-	2.00
GST.09	Mola Helicoidal/Feixe - Substituir	1.00	1.50	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.50	2.00	1.00
GST.10	Parafuso da Roda - Substituir	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
GST.11	Ponta do Eixo - Substituir	2.00	2.80	2.00	2.00	2.80	2.00	2.00	2.00	2.80	2.80	2.00
GST.12	Retentor - Substituir	1.40	2.80	1.40	1.40	2.80	1.40	1.40	1.40	2.80	2.80	1.40
GST.13	Rodas - Remover e Instalar	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
GST.14	Rolamento - Regular Folga	0.30	-	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30	-	-	0.30
GST.15	Rolamento da Roda - Substituir	1.20	2.50	1.20	1.20	2.50	1.20	1.20	1.20	2.50	2.50	1.20
GST.16	Suporte do Amortecedor - Substituir	0.60	-	0.60	0.60	-	0.60	0.60	0.60	-	-	0.60

SERVIÇO		MODELOS GM									
COD.	TAPEÇARIA-VIDRAÇARIA	ASTRA	BLAZER	CELTA	CORSA/ SW/PIC K UP	D20 / SILVERADO	IPANE MA	KADETT	MERIVA	S10	VECTRA
GV.01	Alça do teto - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
GV.02	Bancos traseiros - Remover e Instalar	0.50	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
GV.03	Braço da porta - Substituir	0.20	0.20	0.60	0.60	0.40	0.60	0.60	1.00	0.20	1.00
GV.04	Caneleta do vidro da porta dianteira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
GV.05	Desmontagem e Montagem interna completa	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00
GV.06	Desmontagem e Montagem todos os vidros	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
GV.07	Espelho retrovisor externo elétrico - Substituir	1.00	1.00	1.20	1.20	1.00	1.20	1.20	1.20	1.00	1.20
GV.08	Espelho retrovisor interno - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30
GV.09	Fechadura da tampa traseira - Substituir	2.50	2.50	0.60	0.60	0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
GV.10	Fechadura de uma porta - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
GV.11	Feixo do quebra vento dianteiro - Substituir	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
GV.12	Guarnição da porta dianteira - Substituir	0.80	0.80	0.60	0.60	0.70	0.50	0.50	0.50	0.80	0.50
GV.13	Guarnição da porta traseira - Substituir	0.80	0.80	-	-	0.70	0.50	-	0.60	0.80	0.60
GV.14	Maçaneta Externa da porta dianteira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
GV.15	Máquina de vidro da porta dianteira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
GV.16	Pára sol (quebra sol) - Substituir	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30
GV.17	Portas - Desmontar e Montar	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
GV.18	Quebra vento dianteiro - Substituir	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-
GV.19	Revestimento do teto - Substituir	3.00	4.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.00	2.00	3.00
GV.20	Um banco dianteiro - Remover e Instalar	0.50	2.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.50	0.50
GV.21	Vidro da porta dianteira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.00	1.50
GV.22	Vidro do parabrisa - Substituir	3.00	3.00	2.50	2.50	2.00	2.50	2.50	3.00	3.00	3.00
GV.23	Vidro lateral - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00	-	1.00	1.00	2.00	-	2.00
GV.24	Vidro traseiro - Substituir	3.00	3.00	2.50	2.50	1.00	2.50	2.50	3.00	3.00	3.00



SERVIÇO		MODELOS GM									
COD.	TRANSMISSÃO	ASTRA	BLAZER	CELTA	CORSA/SW/ PICK UP	D20 / SILVERADO	IPANEMA	KADETT	MERIVA	S10	VECTRA
GT.01	Cabo da Embreagem - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
GT.02	Caixa de Mudanças - Remover e Colocar	3.50	3.00	3.50	3.50	3.00	3.50	3.50	3.50	3.00	3.50
GT.03	Caixa de Mudanças - Reparar (Removida)	7.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	7.00	6.50	7.00
GT.04	Caixas Satélites - Reparar (Removido)	3.80	3.00	3.80	3.80	3.50	3.80	3.80	3.80	3.00	3.80
GT.05	Coifa da Junta Homocinética - Substituir	1.50	-	1.50	1.50	-	1.50	1.50	1.50	-	1.50
GT.06	Coxim da Caixa de Mudanças - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
GT.07	Cruzetas / Transmissão - Substituir	-	1.50	-	-	1.50	-	-	-	1.50	-
GT.08	Diferencial - Remover / Instalar	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.50	2.00
GT.09	Diferencial - Reparar (Removido)	5.00	6.00	4.80	4.80	6.00	4.80	4.80	4.80	6.00	4.80
GT.10	Embreagem - Regular	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
GT.11	Embreagem: Platô, Disco, Rolamento - Substituir - Revisar Sistema	4.50	4.00	3.50	3.50	4.00	4.00	4.00	4.50	4.00	4.50
GT.12	Homocinética Externa - Substituir	1.50	-	1.50	1.50	-	1.50	1.50	1.50	-	1.50
GT.13	Homocinética Interna - Substituir	1.60	-	1.60	1.60	-	1.60	1.60	1.60	-	1.60
GT.14	Óleo da Caixa de Mudanças - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
GT.15	Retentor da Semi Árvore - Substituir 01 lado	-	2.00	-	-	2.50	-	-	-	2.00	-
GT.16	Rolamentos da Árvore Primária - Substituir	7.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	7.00	6.50	7.00





SERVIÇO		MODELOS V W							
COD.	ELÉTRICO-ELETRÔNICO	KOMBI	GOL	PARATI	PASSAT	QUANTUM	SAVEIRO	SANTANA	VOYAGE
VWE.01	Alternador - Revisão	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
VWE.02	Alternador - Substituir	2.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
VWE.03	Bateria - Remover e Instalar	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
VWE.04	Bico Injetor Eletromagnético - Remover e Instalar	-	0.50	-	-	0.50	-	0.50	-
VWE.05	Bobina de Ignição - Substituir	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
VWE.06	Bóia do Reservatório de Combustível - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWE.07	Bomba Elétrica de Combustível - Remover, Instalar e Testar	-	1.00	-	-	1.00	-	1.00	-
VWE.08	Cabo do Velocímetro - Substituir	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWE.09	Chicote Elétrico de Ligação do Sistema de Injeção - Substituir	-	1.20	-	-	2.80	-	2.80	-
VWE.10	Comutador de Partida - Substituir	0.50	0.60	0.50	0.50	0.60	0.50	0.60	0.50
VWE.11	Conjunto de Farol - Substituir - c/ lado	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
VWE.12	Interruptor de Óleo - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
VWE.13	Interruptor de Ré - Substituir	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
VWE.14	Interruptor de Temperatura - Substituir	-	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
VWE.15	Interruptor do Farol - Substituir	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
VWE.16	Interruptor do Radiador - Substituir	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWE.17	Leitura do Computador de Bordo	-	1.00	-	-	1.00	-	1.00	-
VWE.18	Limpeza do Bico Injetor - Single	-	0.50	-	-	0.50	-	0.50	-
VWE.19	Medidor de Fluxo de Ar - Substituir	-	0.50	-	-	0.50	-	0.50	-
VWE.20	Motor de Partida - Revisão	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
VWE.21	Painel de Instrumentos - Substituir ou Manutenção	1.50	2.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	2.00
VWE.22	Partida Fria - Revisão	0.50	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
VWE.23	Regulagem Ponto Motor	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
VWE.24	Revisão do Distribuidor	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
VWE.25	Sensor de Temperatura da Água - Remover e Instalar	-	0.50	-	-	0.50	-	0.50	-
VWE.26	Sonda de Temperatura do Ar - Remover e Instalar	-	0.50	-	-	0.50	-	0.50	-
VWE.27	Sonda Lambda - Remover e Instalar	-	0.50	-	-	0.50	-	0.50	-
VWE.28	Unidade Elétrica do Computador de Bordo - Remover e Instalar	-	1.00	-	-	1.00	-	1.00	-





SERVIÇO		MODELOS V W							
COD.	LATARIA	KOMBI	GOL	PARATI	PASSAT	QUANTUM	SAVEIRO	SANTANA	VOYAGE
VWL.01	Assoalho do Porta-malas - Substituir	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	14.00	8.00	8.00
VWL.02	Caixa de Roda ou Lateral Dianteira - Substituir	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
VWL.03	Caixa do Estepe - Substituir	-	6.00	4.00	6.00	6.00	-	6.00	4.00
VWL.04	Caixa do Estribo - Substituir	-	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
VWL.05	Capô Dianteiro - Substituir	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
VWL.06	Coluna de Porta - Substituir 4 Portas	5.00	-	-	5.00	5.00	-	5.00	5.00
VWL.07	Folha da Porta - Substituir	-	-	-	-	-	-	-	-
VWL.08	Grade - Substituir	0.30	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
VWL.09	Lateral Traseira - Substituir	18.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
VWL.10	Longarina Dianteira - Substituir	8.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00
VWL.11	Longarina Traseira - Substituir	8.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00
VWL.12	Painel Dianteiro - Substituir	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
VWL.13	Painel Traseiro - Substituir	-	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	6.00
VWL.14	Pára-choque Dianteiro - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWL.15	Pára-choque Traseiro - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWL.16	Pára-lama	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
VWL.17	Porta Dianteira - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
VWL.18	Porta Traseira - Substituir	2.00	-	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00
VWL.19	Tampa Traseira (Porta-malas) - Substituir	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
VWL.20	Teto - Substituir	22.00	12.00	12.00	12.00	14.00	10.00	12.00	12.00

SERVIÇO		MODELOS V W							
COD.	MOTOR	KOMBI	GOL	PARATI	PASSAT	QUANTUM	SAVEIRO	SANTANA	VOYAGE
VWM.01	Bomba D'Água - Substituir	-	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
VWM.02	Bomba de Óleo - Substituir	1.50	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
VWM.03	Cabeçote - Revisar ou Substituir	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
VWM.04	Comando de Válvulas - Substituir	-	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
VWM.05	Correia Dentada - Substituir	-	2.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
VWM.06	Coxim Dianteiro do Motor - Substituir	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
VWM.07	Coxim do Motor - Substituir	2.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
VWM.08	Deixar funcionando Sistemas	8.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
VWM.09	Distribuidor - Reparar	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
VWM.10	Distribuidor - Substituir	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
VWM.11	Filtro de Óleo - Substituir	-	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
VWM.12	Hélice do Ventilador - Substituir	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
VWM.13	Interruptor de Óleo - Substituir	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
VWM.14	Interruptor de Temperatura - Substituir	-	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
VWM.15	Junta da Tampa de Válvula - Substituir	0.30	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
VWM.16	Junta do Cabeçote - Substituir	-	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
VWM.17	Junta do Carter - Substituir	0.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
VWM.18	Junta do Coletor de Admissão/Escape - Substituir	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
VWM.19	Limpeza Sistema de Arrefecimento	-	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
VWM.20	Mangueiras do Radiador - Substituir	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWM.21	Motor - Regulagem Completa	3.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
VWM.22	Motor - Remover e Instalar	1.70	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
VWM.23	Motor - Reparar Completamente - Removido	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
VWM.24	Ponto de Ignição - Regular	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
VWM.25	Radiador - Substituir e Limpeza do Sistema	-	1.00	1.50	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50
VWM.26	Radiador de Óleo - Substituir	2.60	-	0.45	-	0.45	-	-	0.45
VWM.27	Retentor Dianteiro da Polia - Substituir	-	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
VWM.28	Retentor Traseiro do Volante ou Gacheta - Substituir	2.30	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
VWM.29	Válvula Termostática - Substituir	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWM.30	Válvulas - Regular	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



SERVIÇOS		MODELOS V W							
COD.	PINTURA	KOMBI	GOL	PARATI	PASSAT	QUANTUM	SANTANA	SAVEIRO	VOYAGE
VWP.01	Assoalho Porta-malas ou Carga	8.00	6.00	7.00	5.00	7.00	6.00	10.00	6.00
VWP.02	Caçamba Interna	14.00	-	-	-	-	-	18.00	-
VWP.03	Caixas de Estribo	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
VWP.04	Calafetação Frente	4.00	2.00	2.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00
VWP.05	Calafetação Pára-lama	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00
VWP.06	Calafetação Porta	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
VWP.07	Calafetação Teto	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00
VWP.08	Calafetação Traseira	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
VWP.09	Capô Dianteiro	-	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
VWP.10	Coluna Central 4 Portas	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	3.00
VWP.11	Espelho Retrovisor Lateral	1.50	1.50	1.50	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50
VWP.12	Spoiler Laterais	-	4.00	3.00	-	4.00	4.00	-	3.00
VWP.13	Spoiler Porta-malas Aerofólio	-	4.00	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00
VWP.14	Frente Completa	-	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
VWP.15	Geral	90.00	70.00	70.00	70.00	80.00	75.00	70.00	70.00
VWP.16	Grade	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
VWP.17	Laterais Dianteiras Internas Caixas Rodas	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
VWP.18	Lateral 2 Portas	-	8.00	8.00	8.00	-	8.00	8.00	8.00
VWP.19	Lateral 4 Portas	-	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	6.00
VWP.20	Maçanetas Externas	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
VWP.21	Painel Dianteiro	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
VWP.22	Painel Traseiro	2.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00
VWP.23	Pára-choque Dianteiro Plástico	3.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00
VWP.24	Pára-choque Traseiro Plástico	3.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00
VWP.25	Pára-lama	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
VWP.26	Polimento Completo	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
VWP.27	Porta	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
VWP.28	Roda	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
VWP.29	Tampa Porta-malas	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
VWP.30	Teto	12.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00





SERVIÇO		MODELOS V W							
COD.	SUSPENSÃO TRASEIRA	KOMBI	GOL	PARATI	PASSAT	QUANTUM	SANTANA	SAVEIRO	VOYAGE
VWST.01	Amortecedor - Substituir	0.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWST.02	Amortecedor - Testar	0.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWST.03	Batente da Mola Helicoidal - Substituir	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWST.04	Borracha do Facão - Substituir	2.00	-	-	-	-	-	-	-
VWST.05	Borrachas dos Amortecedores - Substituir	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
VWST.06	Bucha da Barra do Tensor - Substituir	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWST.07	Cambagem das Rodas - Verificar	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWST.08	Conjunto da Suspensão - Reaperto Geral	2.00	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
VWST.09	Convergência das Rodas - Verificar	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWST.10	Eixo Traseiro - Substituir	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
VWST.11	Mola Helicoidal - Substituir	-	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
VWST.12	Parafuso da Roda - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
VWST.13	Ponta do Eixo - Substituir	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWST.14	Retentor - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
VWST.15	Rodas - Remover e Instalar	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
VWST.16	Rolamento - Regular Folga	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
VWST.17	Rolamento da Roda - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWST.18	Suporte do Amortecedor - Substituir	1.00	-	-	-	-	-	-	-

SERVIÇO		MODELOS V W						
COD.	TAPEÇARIA-VIDRAÇARIA	KOMBI	GOL	PARATI	PASSAT	QUANTUM	SANTANA	VOYAGE
VWV.01	Alça do Teto - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
VWV.02	Bancos Traseiros - Remover e Instalar	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
VWV.03	Braço da Porta - Substituir	0.20	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20
VWV.04	Caneleta do Vidro da Porta Dianteira - Substituir	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWV.05	Desmontagem Montagem Interna Completa	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
VWV.06	Desmontagem Montagem Todos os Vidros	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
VWV.07	Espelho Retrovisor Externo - Substituir	0.30	0.80	0.80	0.30	0.80	0.80	0.80
VWV.08	Espelho Retrovisor Interno - Substituir	0.20	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
VWV.09	Fechadura da Tampa Traseira (porta-malas) - Substituir	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30
VWV.10	Fechadura de uma Porta - Substituir	1.00	0.70	0.50	0.70	0.50	0.50	0.50
VWV.11	Feixe do Quebra-vento Dianteiro - Substituir	0.60	-	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
VWV.12	Forração do Porta-malas - Substituir	-	1.00	1.80	1.00	2.00	1.00	1.00
VWV.13	Guarnição da Porta Dianteira - Substituir	0.70	0.70	0.60	0.60	0.80	0.80	0.60
VWV.14	Guarnição da Porta Traseira - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
VWV.15	Guarnição do Pára-brisa - Substituir	2.20	1.50	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
VWV.16	Maçaneta Externa da Porta Dianteira - Substituir	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
VWV.17	Máquina de Vidro da Porta Dianteira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWV.18	Pára-sol (quebra-sol) - Substituir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
VWV.19	Portas Dianteiras - Regular	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
VWV.20	Quebra-vento Dianteiro - Substituir	1.50	-	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
VWV.21	Revestimento do Teto - Substituir	1.50	3.00	3.50	4.00	4.00	3.50	3.00
VWV.22	Todos os Tapetes - Remover e Instalar c/ Bancos removidos	1.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00
VWV.23	Um Banco Dianteiro - Remover e Instalar	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
VWV.24	Vidro da Porta Dianteira - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	1.30	1.00
VWV.25	Vidro do Pára-brisa - Substituir	2.00	3.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
VWV.26	Vidro Lateral - Substituir	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWV.27	Vidro Traseiro - Substituir	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

SERVIÇO		MODELOS V W							
COD.	TRANSMISSÃO	KOMBI 1600	GOL	PARATI	PASSAT	QUANTUM	SANTANA	SAVEIRO	VOYAGE
VWT.01	Cabo da Embreagem - Substituir	2.00	1.00	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
VWT.02	Caixa de Mudanças - Remover e Colocar	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
VWT.03	Caixa de Mudanças - Reparar (Removida)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
VWT.04	Caixas Satélites - Reparar (Removida)	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
VWT.05	Coifa da Junta Homocinética - Substituir Externa	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWT.06	Coifa Semi-eixo Interna - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
VWT.07	Coxim da Caixa de Mudanças - Substituir	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWT.08	Diferencial - Reparar (Removido)	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
VWT.09	Embreagem - Regular	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
VWT.10	Embreagem - Platô, Disco, Rolamento - Substituir e Revisar Sistema	2.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
VWT.11	Homocinética Externa - Substituir	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VWT.12	Homocinética Interna - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
VWT.13	Óleo da Caixa de Mudanças - Substituir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
VWT.14	Retentor do Semi-eixo - Substituir	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
VWT.15	Rolamento da Árvore Primária - Substituir (Câmbio Removido)	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50



















