

## DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA VIÁRIO – TRECHO 01

As vias existentes que englobam o projeto de Recapeamento do Bairro Morumbi - Trecho 01 são:

<b>TRECHO 01</b>	TRECHO R. ANTÔNIO AUGUSTO VIEIRA
	TRECHO R. FLÁVIO ANTÔNIO CAMPANELLA
	TRECHO R. CLARINDA CAMPANELLA
	TECHO R. MARIA CÂNDIDA MOREIRA
	TRECHO R. GERALDO MARTINS RIEIRA
	R. JOANA SCODELER
	R. HAROLDO SCODELER
	R. JOÃO DE DEUS DA SILVEIRA
	R. ROSA DE SOUZA PANTALEÃO
	R. MANOELA DE JESUS RIBEIRO
	R. JOÃO BATISTA CRUZ
	R. ZIGMAR ASSIS SCODELER PEREIRA
	R. MARIA SCODELER

As vias supracitadas são caracterizadas como vias locais, e possuem pouco tráfego diário. Nenhuma das vias englobadas fazem parte de rotas de ônibus. O pavimento existente nessas vias é asfáltico, portanto passíveis de recapeamento. O estado de conservação do pavimento dessas vias está bastante precário, justificando o processo de recapeamento, uma vez que prejudica a locomoção de todos os moradores e frequentadores desta região.

Pouso Alegre, 24 de Agosto de 2021.

**Flávia Cristina Barbosa**  
**Engenheira Civil – CREA Nº 187.842/D**